

を高速回転させ、ビーズを攪拌し、せん断力や衝撃力で顔料を分散する。スラリーはベッセルの出口で、セパレータによりビーズと分離され吐出される。ビーズミルの原理のイメージ図を図3に示す。

ビーズミルの運転方法としては、スラリーを連続的にベッセルに送液し、目的の粒子径にするためにパスを繰り返すパス方式とホールディングタンクを設けて、ポンプとベッセル、ホールディングタンクで循環システムを形成させる循環方式がある。

パス方式は、ビーズミルに連続的にスラリーを供給する方法であり、大量生産向けである。パス方式のイメージ図を図4に示す。スラリーにおいては、1回通すだけ(1パス処理)で、目標とする粒子径に到達するものがあり、易分散性のスラリーで用いられている。しかし、1パスあたりの処理時間(滞留時間)を供給量を小さくすることで長くしても到達粒子径には限界があるので、1パスで目標粒子径に到達しないスラリーには、パス回数を重ねる多重パス処理を行う。

多重パス処理は、1パスごとにスラリーを受けるタンクとスラリーをビーズミルに供給するタンクを交換し、目標の粒子径までパスを行う。この多重パス処理では、1パスごとにタンクを切り替えるので、作業性などに影響を与える。また、ビーズミルを複数台直列に設置し、パスを行う多連パスもある。この方式は、2台程度までは、連続処理が可能となり、また、使用するビーズ径をミルごとに変えることで分散の効率化が可能となり、メリットもあるが、パス回数が増えるとミルの数も増えるので、設備投資の増大などが問題となる。

循環方式は、スラリーをホールディングタンクとビーズミルの間で循環させる方式で、作業性が良く、処理時間の長い難分散性のスラリーに適する。循環方式のイメージ図を図5に示す。ビーズミルにおいて、粒子をより細かく、粒子径分布をシャープにするためには、同じ滞留時間であれば1パスよりパス回数を増した方が良い。

従来の L (ベッセル長さ) / D (ベッセル径) を大きくして滞留時間を長くしてもショートパスは発生し、粒子径分布がブロードになる。そこで、ビーズミルとホールディングタンクの間を大流量で数十パス行う大流量循環運転においては、1パスあたりの滞留時間が短いため、ビーズミル内でのスラリーの温度上昇が少ない。さらに、ホールディングタンクなどの外部冷却でスラリーを冷却することで温度の制御ができ、スラリーの低温処理が可能となる。

摩耗やビーズの異常摩耗が起こる。さらには、異常発熱などの問題が生じる。そのため、ベッセル形状やアジテータ形状、セパレータの改良や開発を行い、大流量循環運転に対応している。さらに、循環方式では分散は時間と共に進行するため、粒子径コントロールや自動化運転を可能にし、運転中に分散の進行状況の確認や添加剤などの添加も可能となる。

また、ビーズミルの高能率化に伴い、発熱量が大きくなっている。顔料分散において、高温になると顔料や樹脂にダメージを与える場合も発生するため、冷却能力は重要な因子となる。ビーズミルは、ベッセルの冷却やアジテータ内の冷却により冷却面積を多くとるための構造や接液部材質の検討により、冷却効率が向上している。さらに、大流量循環運転においては、1パスあたりの滞留時間が短いため、ビーズミル内でのスラリーの温度上昇が少ない。さらに、ホールディングタンクなどの外部冷却でスラリーを冷却することで温度の制御ができ、スラリーの低温処理が可能となる。

6. ビーズミルの分散効率に影響を与える因子

ビーズミルの分散効率に影響を与える因子として、ベッセルやアジテータの形状、運転条件、スラリーの固形分濃度や粘度などがある。ここでは、ベッセルやアジテータの形状を同一とし、スラリーの固形分濃度や粘度を一定にした場合で、ビーズミルの運転条件を変化させたときの分散効率について説明する。

ビーズミルの運転条件の因子には、ビーズ径やビーズ充填率、アジテータ周速などがあるが、分散効率に影響を与える運転条件の因子としては、ビーズ径の影響が大きい。

ビーズの因子には、ビー

ズ径、ビーズの比重および材質などがあり、原料粒子径、分散体粒子径、凝集体の硬さ、スラリー粘度、比重などにより使用するビーズを選択しなくてはならない。

ビーズミルで用いられるビーズ径は0.03~2.0 mmである。原料粒子径の大きさや凝集体の凝集状態にもよるが、使用するビーズ径は小さい方が分散体粒子径は小さくなり、エネルギー効率も向上する。これは、単位体積あたりのビーズの個数はビーズ径の3乗に反比例するため、微小ビーズを使用することでビーズの個数が増え、ビーズ同士の接触点が多くなるので、スラリー中の粒子がビーズと接触する確率が高くなるからである。

ビーズ径の選択の目安としては、原料最大粒子径の10~20倍のビーズ径を使う必要がある。また、ビーズ径の約1/1000が分散体のメディアン径の目安となる。原料粒子径や凝集状態により、ビーズ径の選定は必要であるが、基本的に微細化を目的とする場合は微小ビーズを選択することで分散効率が向上する。

一般的に、ベッセルへのビーズ充填率は70~90 vol%、アジテータ周速は6~15 m/sに設定される。ビーズ充填率やアジテータ周速は、ベッセルやアジテータの形状、運転方法に適した値があるが、ビーズ充填率が高く、アジテータ周速が速い方が、分散速度は速くなる。これは、ビーズ充填率が高くなることで、ビーズの個数が増え、ビーズ同士の接触頻度が高くなることとアジテータ周速を速くすることで、ビーズに伝達される運動エネ

ルギーが大きくなり、さらには、アジテータの回転数が多くなることから、ビーズ同士の接触頻度が増えるためである。ビーズミルの分散速度と運転条件の関係を表1に示す。

しかし、ビーズ充填率を高くし、アジテータ周速を速くすることで、スラリーの発熱やビーズやミル内部の部材の摩耗が大きくなることが予想されるため、発熱や摩耗を考慮した運転条件を決定する必要がある^{①, ②}。さらには、アジテータ周速を速くすることで、逆に分散結果が悪くなる場合がある。これは、アジテータ周速が速いことで、ビーズが1次粒子に過度のエネルギーを与え、粒子の表面が活性になることで発生する再凝集や、1次粒子まで粉碎する過分散が原因と考えている。そのため、過分散を防止し、分散により粒子の特性を向上させるためには、対象物に適した運転条件を設定することが重要となる。

7. おわりに

プレミキシングの効率化が可能な循環型インラインミキサーと分散の効率化が可能なビーズミルを説明した。

循環型インラインミキサーは、凝集体中の空気を排除しながらスラリー化が可能なプレミキサーである。顔料の濡れ性が向上し、短時間で「ままこ」のない均一なスラリー化が可能となることから、次工程のビーズミルの負担軽減になる装置である。

また、ビーズミルの分散効率は機械的条件(運転条件、形状条件)で変化し、特に微小ビーズを使用することで分散効率は飛躍的に向上する。しかし、分散効率は原料粒子径の大きさや凝集体の凝集状態によって強く影響されるので、運転条件の設定には注意が必要である。最適な分散処理を行うためには、製造プロセスや対象物の特性に合わせた装置の選定が重要になるが、分散処理にビーズミ



ルを使用することで、効率良くインキを製造することができる。

<引用文献>

- 日本印刷学会編：新版印刷事典，大蔵省印刷局，p26 (1974)
- 相原次郎：印刷インキ入門，印刷学会出版部，p.13 (1984)
- 相原次郎、一見敏男、根本雄平：印刷インキ技術，シーエムシー，p24 (1982)
- 日本粉体工業技術協会：微粒子工学-分散の基礎と応用，朝倉書店，p.139 (1994)
- 緒方晃洋：第18回顔料分散講座，色材協会，p.1 (2009)
- 石井利博、橋本和明：J. Jpn. Soc. Colour Mater., 85(4), p.144 (2012)
- 石井利博、橋本和明：J. Jpn. Soc. Colour Mater., 85(9), p.357 (2012)

**湿式も、乾式も。
微粉碎・分散なら、
アシザワ・ファインテック**

粉碎例：炭酸カルシウム



微粒子技術で“新しい可能性の共創”
アシザワ・ファインテック株式会社
本社・実験室
〒274-8572 千葉県習志野市茜浜1-4-2
TEL 047-453-8111
<http://www.ashizawa.com>




図3 ビーズミルの原理のイメージ




図4 パス方式のイメージ




図5 循環方式のイメージ

表1 ビーズミルの分散速度と運転条件の関係

分散速度	遅い	速い
ビーズ径	大	小
ビーズ比重	小	大
ビーズ充填率	低	高
アジテータ周速	低	高